


בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 20.3.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
המבנה: אגף הנדסה כתובת: הרצל 1, קדימה							
נגישות השירות							
תמונת	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)	
מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
שילוט חניה נגישה (ש-16)							
ראה דו"ח מחלקת גבייה - חניה משותפת							
שילוט כניסה למקום (ש-16)							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	מזכירות

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה (ש-18)
	מזכירות					סוג השרות
	1 עמדה					מספר העמדות
	אין. חסרה 1 עמדה	לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה	X			מספר העמדות הנגישות
	ייתכן לאחר הסדרת עמדה נגישה				V	חובה
	כנ"ל				V	חובה
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונורת		V		חובה
		לפחות 80 ס"מ		V		חובה
		73-80 ס"מ		V		חובה
		לפחות 90 ס"מ		V		חובה
		לפחות 70 ס"מ		V		חובה
		לפחות 70 ס"מ		V		חובה
	חזיתית					סוג הגישה
		לפחות 48 ס"מ (אפשר חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים), עמדה קיימת		V		חובה
		לפחות 65 ס"מ		V		חובה
	76X100 ס"מ	קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ	X			חובה
	אין	לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהו 18-24 ס"מ מעל המושב	X			חובה
	אין		X			חובה
	יש לבצע לאחר התקנת לולאת השראה	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת			V	חובה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)
						בעמדת המתנה - 2 מושבים
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		V		חובה דרך נגישה
	אינן חסר 1 מושב מותאם	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים ולא פחות ממושב מותאם אחד, באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	X			חובה מספר המושבים המותאמים
		45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ		V		חובה גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה)
		לא יותר מ- 2 ס"מ		V		חובה הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		במושב - 45-40 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ		V		חובה מרחק מחזית המושב לגב המושב (עומק)
	אין	משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18-24 ס"מ מפני המושב	X			חובה משענות ידיים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		V		חובה יציבות המושב
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		V		חובה מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		לפחות 65 ס"מ			V	חובה מקום פנוי בין שורות המושבים (למעבר)
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		V		חובה מקום לחיית שירות
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		V		חובה מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, לא מסנוורת		V		חובה תאורה