



חתימת
הבודק

קובץ

עמית קופיטקו

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה

א.ד. שצ"פ החרוב צורן
דרך לב השרון פינת החרוב צורן
עמית קופיטקו
08/03/2018

3834424

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
סיכום המבדק

900843

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	

פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3	
	בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים)		
	חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן		

מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4- 4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1- 4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
	על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 900844

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	פיברן	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפלסטיק
מגדל 1	המגדל מרובע אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: למגדל קיים גגון גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 103	מגלשה זוויתית מפלסטיק
	כללי סולם מתכת S	
מגדל 2	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 105 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפלסטיק	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מזהה שם שאלון/ברקוד

900847 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

פיברן

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

שם המתקן

חצובת נדנדה ממתכת

עם 2 מושבים שטוחים מגומי

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

מזהה שם שאלון/ברקוד

900848 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

לא ידוע

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם המתקן	שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות היפופוטם מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	