



חתימת
הבודק

עמית קופיטקו

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
א.ד. שצ"פ יערה צורן
רח' ההדרים 171 צורן
עמית קופיטקו
13/03/2018


3850412

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
907850
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	2
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4- 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1- 4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5,6 חלק 6: 4,5 חלק 7: 6.2 חלק 8: 3,4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
907851	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן חדש
	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1
שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
מגדל 1	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
	רשת כבלים שתי וערב
	מגלשה ישרה מפיברגלס
	למגדל קיים גגון
	עמוד בורגי ממתכת
	למגדל קיים גגון שקוף מפלסטיק
	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 83

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
907854	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	חצובה T ממתכת
	עם מושב עריסה מגומי ומושב שטוח מגומי.
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il