



חתימת
הבודק

ק/פסק

עמית קופיטקו

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
א.ד. שצ"פ אמנון ותמר צורן
רח' אמנון ותמר צורן
עמית קופיטקו
13/03/2018

3850355

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
907712
סיכום המבדק


פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן	3
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4- 4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1- 4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק המסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 907713

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
		
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	פיברן	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפלסטיק
מגדל 1	המגדל מרובע אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: סולם שלבים משופע ממתכת למגדל קיים גגון גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 87	מגלשה זוויתית מפלסטיק
	כלי סולם מתכת S	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

97 גובה המפליס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפלסטיק

מנהרת זחילה מפח מחורר עם סולם
טיפוס ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

3850357

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

907716 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

שם המתקן שם המתקן נענוע קפיץ בדמות כלב מפלסטיק

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

3850358

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

907717 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	שם המתקן
עלה ורד ממתכת עם מושב ממתכת ומאחז יד ממתכת בכל צד	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il