

תעודת בדיקה

MK-339037

## עבודות גמר

בדיקת מתקני משחקים -  
בדיקה תקופתית

בדיקת התאמה לדרישות ת"י 1498 (מרץ 2006)

<p>המזמין : מס' הסכם : 552884</p> <p>שם המזמין : מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ</p> <p>מען המזמין : המשביר 21 א.ת. חולון, חולון, 58817</p>	
<p>אתר : כתובת האתר : רחוב האילנות, צורן.</p> <p>פירוט המבנה : שצ"פ, "גן האילנות" (ליד ת.ד.)</p> <p>כמות המתקנים : 5 מתקני משחקים</p>	
<p>מהות הבדיקה : בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6. ג' "בחינה שנתי עיקרית" שבתקן ת"י 1498, חלק 7, "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006 ולדרישות חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים: מהדורה 2010 בחלקים המפורטים להלן:</p> <p>חלק 1 לסעיפים: 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 6.4, 7.</p> <p>חלק 2 לסעיפים: 4.2, 4.3, 4.5, 4.10, 4.11, 4.2, 4.4.1, 4.5.</p> <p>חלק 6 לסעיפים: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11.</p> <p>חלק 7 לסעיפים: 6, 7.2. חלק 8 לסעיפים: 2.1, 2.2, 3.1.2.</p>	
<p>מסקנות : מתקני המשחקים מתאימים לדרישות ת"י 1498 על פי הסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.</p>	
<p>תאריך הבדיקה : 07.09.2017</p>	<p>הבדיקה נערכה : מבצע בדיקה: שמריהו עדי</p>
<p>תאריך הדפסה : 27.09.2017</p>	<p>ב/ מהנדס ראשי לבדיקות עבודות גמר: רומן ציקל</p>
<p>תפוצה מאושרת : מזמין: מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ</p>	<p>תעודה זו מתייחסת למדגמים שנבדקו בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין.</p> <p>יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו לתעודות אחרות.</p> <p>דיווח זה מכיל 3 עמודים</p>

עמוד 1 מתוך 3 עמודים

תעודת בדיקה

MK-339037

## עבודות גמר

בדיקת מתקני משחקים -  
בדיקה תקופתית

בדיקת התאמה לדרישות ת"י 1498 (מרץ 2006)

## תאור המתקנים

**מתקן מס' 1:** מתקן משולב.

עשוי ממתכת וכולל 2 מגדלים המעוגנים לקרקע באמצעות 4 עמודים כ"א.  
מגדל מס' 1 כולל: משטח עמידה בגובה 95 ס"מ, עם גגון מפיברגלס.  
אל המגדל מחוברים: מגלשה זוויתית מפיברגלס.  
סולם מתכת משופע.  
קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר.  
מגדל מס' 2 כולל: 2 משטחי עמידה בגבהים 94, 251 ס"מ, עם גגון מפיברגלס.  
אל המגדל מחוברים: סולם מתכת אנכי.  
מגלשה ישרה מפיברגלס.  
מנהרת גלישה מפותלת מפלסטיק.  
המגדלים מחוברים באמצעות:  
מגדל מס' 1 למס' 2: מנהרת זחילה ממתכת מנוקבת.

**מתקן מס' 2:** נדנדה תלויה.

בנויה מחצובת מתכת המעוגנת לקרקע. אל החצובה מחוברים באמצעות שרשראות ומסוב, 2 מושבים שטוחים מגומי.

**מתקן מס' 3:** מתקן נענוע דמוי ברווז.

עשוי מפלסטיק ומותקן על קפיץ אנכי ממתכת המעוגן לקרקע.

**מתקן מס' 4:** מתקן נענוע דמוי כלב.

עשוי מפלסטיק ומותקן על קפיץ אנכי ממתכת המעוגן לקרקע.

**מתקן מס' 5:** מתקן נענוע דמוי חתול.

עשוי מפלסטיק ומותקן על קפיץ אנכי ממתכת המעוגן לקרקע.

עמוד 2 מתוך 3 עמודים

תעודת בדיקה

MK-339037

## עבודות גמר

בדיקת מתקני משחקים -  
בדיקה תקופתית

בדיקת התאמה לדרישות ת"י 1498 (מרץ 2006)

## הערות

1. לא הוגשו בעת הבדיקה תעודות הבאות: תעודת התקנה של המתקן ותעודת התאמה לתקן של כיסוי השטח.
2. מתקנים מס' 1,2 מסומנים ע"י לוחית זיהוי של "עצמוך", (ש.ייצור 2008).
3. כיסוי השטח באתר בוצע במתקנים מס' 1,2 באמצעות גומי.
4. פרטים מלאים של ממצאי הבדיקה ניתן למצוא במעבדתנו.

-----סוף הדיווח-----

עמוד 3 מתוך 3 עמודים