



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי יסמין רחוב היסמין 21 קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

05/03/2018

תאריך בדיקה

3817212

נתוני הבדיקה

מזהה 892467
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	8
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.8, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2 חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" - בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8, 8.4, חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 4

3817213

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892468	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש -1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה משופעת מפלסטיק עם מדרכים מפלסטיק
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	מנהרת זחילה ישרה מפלסטיק

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

המגדל מרובע

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

פנל משחק איקס עיגול

למגדל קיים גגון

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר

מגלשה לולינית מפלסטיק

פנל משחק צבעים

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע: 176

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע: 107
297

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם טיפוס אנכי ממתכת עם חופה מפלסטיק

רשת כבלים שתי וערב

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע: 100
290

מגלשה ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

סולם טיפוס אנכי ממתכת עם חופה מפלסטיק

נתוני הבדיקה 3817214

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892471	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק דג
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 3817215

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892472	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק 010

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

3817216	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892473	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
-------------------------	--

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
--	--

שם המתקן	חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי,
----------	--------------------------------------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

3817217	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892474	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חצץ

שם המתקן

עלה ורד מתכת עם 2 מושבים ו-2
מאחזים עגולים ממתכת

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

3817218

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

892498 מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

שאלה

הערה

תשובה

מהדורת בדיקה

תקן ישן



פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

תאור המתקן

מתקן משולב בעל 2 מגדלים

שם היצרן

לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חצץ

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מנהרת זחילה מפח מחורר בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 105

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל משולש

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 78

110

135

162

204

230

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

עמוד גלישה אנכי ממתכת

3817219

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

892501 מתקן-תקן ת" 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



שם המתקן עם מושב עריסה מגומי חצובת נדנדה ממתכת

שם היצרן לא ידוע

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

3817220

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

892502 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



קרוסלה פעוטות ממתכת

שם המתקן-כללי

שם המתקן

שם היצרן לא ידוע

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים