



חתימת  
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי הסנונית רחוב הסנונית קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

06/03/2018

תאריך בדיקה

3824948

**נתוני הבדיקה**

מזהה 896669  
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	חלקם מסומנים בתוויית סימון של חברת עצמון		
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 896670

## פירוט הבדיקה

# שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה תקן חדש



פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

תאור המתקן מתקן משולב בעל מגדל 1

שם היצרן עצמון

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפברגלס

המגדל משולש

למגדל קיים גגון

גרם מדרגות ממתכת

מגלשה לולינית מפברגלס

פנל משחק צבעים

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

85

90

105

123

140

148

156

מגלשה גלית מפלסטיק

2+ בועה שקופה מפלסטיק

3824950

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

896673 מתקן-תקן ת" 1498 תקן חדש 1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן Kompan

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק גיטרה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

3824951 **נתוני הבדיקה**

שם שאלון/ברקוד מזהה

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2 896674

**פירוט הבדיקה**

# שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה תקן חדש



שם היצרן עצמון

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן עלה ורד מתכת עם 2 מושבים ו-2 מאחזים עגולים ממתכת

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)