



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי פארק השרון א רחוב הורדים קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

06/03/2018

תאריך בדיקה

3823276

נתוני הבדיקה

מזהה 895463
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
---	------	-------	------

	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
--	----------	-----------------	--

פירוט המתקנים	1	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	
---------------	---	---------------------------------------	--

חלקם מסומנים בתווייט סימון של חברת גנית פארק

מהות הבדיקה

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4

סיכום הבדיקה

המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

סיכום

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 895464

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
		
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 7 מגדלים	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	גשר משופע ממתכת
	בין מגדל מס' 3 למגדל מס' 4	סולם אנכי ממתכת
	בין מגדל מס' 4 למגדל מס' 5	סולם אנכי ממתכת
	בין מגדל מס' 5 למגדל מס' 6	גשר ממתכת
	בין מגדל מס' 6 למגדל מס' 7	גשר משופע ממתכת
מגדל 1	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: סולם שלבים משופע ממתכת המגדל משולש מגלשה לולינית מפיברגלס למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 167	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:
90
180
270

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפברגלס

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

עמוד גלישה אנכי ממתכת

פנל משחק איקס עיגול

רשת כבלים שתי וערב

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:
75
165
255
345
435

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:
82
172
262
352

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

2+ מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

2+ סולם שלבים משופע ממתכת

בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:
90
180
270

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

2+ בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:
100
190
280

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל משולש

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:
142

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

רשת כבלים שתי וערב

מגלשה גלית מפיברגלס