

פרטי ההזמנה

יעוץ למתקני משחק ונגישות

שם המזמין: מ.מ. קדימה צורן
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין
תאריך הבדיקה: 14.8.14 במסגרת בדיקות תחזוקה תקופתית

בדיקה של

4 מתקני משחקים לילדים מתוצרת פיברן (מספרם 1-4 בתיאור המתקנים)
המותקנים בגן ילדים גפן ברחוב שדרות בן צבי בקדימה צורן

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן:
חלק 1 משנת 2000 סעיפים, 4-ג', 8.
חלק משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2001, סעיפים: 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2 ו-8.7.3.
חלק 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים: 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.
חלק 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

מצע בולם: חול

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפרטים שנבדקו

א. סיכום
המתקנים הנ"ל **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל גיל 4
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים



יעוץ למתקני משחק ונגישות

מתקן מספר 1: משולב מגדל 1 מעץ
מגדל מספר 1 בגובה 100 ס"מ אליו מחוברים:
1. סולם עץ
2. מנהרת זחילה עם סולם
3. מגלשת פלסטיק ישרה
4. רשת חבלים
5. קיר טיפוס אינדיאני
למגדל יש גגון והוא עומד על 4 רגליים

מתקן מספר 2: עלה ורד
קורות מתכת המעוגנות אנכית אל הקרקע אליהן מחוברת קורת מתכת אופקית באמצעות מיסבים כאשר בכל צד מושב, מאחז ידיים וצמיג לשיכוך

מתקן מספר 3: חצובת נדנדה קן ציפור
קורות מתכת המעוגנות אנכית אל הקרקע אליהן מחוברת קורת מתכת אופקית עם מושב קן ציפור

מתקן מספר 4: קרון קטר
מבנה קרון וקטר ממתכת

שם הבודק: בועז יעקובי